



## Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-1508

Le kit contient les articles suivants :

### 4x joint de chambre de flotteur

- Keyster = K139 = ex NTMOR-007G

contient joint de chambre de flotteur

provenant des jeux de joints OEM suivants :

- OEM = 16010-MM5-601

### 4x Kit de soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KHV-17B24

- OEM = 16011-ML7-004

### 4x gicleur principal #120

- Keyster = KHM-110120

- OEM = 99101-GHB-1200

### 4x gicleur de ralenti #38

- Keyster = KHS-22B038

- OEM = 99103-4400380

### 4x Kit de vis de mélange

- Keyster = KHSS-xxx

- OEM = 16016-MM5-601

### 4x bouchon de vidange

- Keyster = F130

- OEM = 16015-MN4-003

8 x joints toriques

**PVC 119,00 €**

### Données de base

Numéro d'article du fournisseur:

KH-1508

<b>EAN</b>	4550240011206
<b>PVC:</b>	119,00 €
<b>SB-Article</b>	Non
<b>Marque/Fournisseur</b>	KEYSTER
<b>Unité de mesure:</b>	SET

### Données techniques

<b>Domaine d'utilisation</b>	kit de réparation
<b>Type</b>	pièces de carburateur
<b>Type</b>	article