



## Set de réparation pour carburateur KEYSER

KH-1509

Le kit contient les articles suivants :

### 4x joint de chambre de flotteur

- Keyster = K139 = ex NTMOR-007G

contient joint de chambre de flotteur

provenant des jeux de joints OEM suivants :

- OEM = 16010-MM5-601

### 4x Kit de soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KHV-17B26

- OEM = 16011-MS2-601

### 4x gicleur principal #130

- Keyster = KHM-110130

- OEM = 99101-3931300

### 4x gicleur de ralenti #38

- Keyster = KHS-22B040

- OEM = 99103-4370400

### 4x Kit de vis de mélange

- Keyster = KHSS-xxx

- OEM = 16016-MM5-601

### 4x bouchon de vidange

- Keyster = F130

- OEM = 16015-MN4-003

### 12 x joints toriques

**Price: 7,01 €**

### Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KH-1509
EAN	4550240011213
PVC:	119,00 €

<b>SB-Article</b>	Non
<b>Marque/Fournisseur</b>	KEYSTER
<b>Unité de mesure:</b>	SET

#### Données techniques

<b>Domaine d'utilisation</b>	kit de réparation
<b>Type</b>	pièces de carburateur
<b>Type</b>	article