



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KK-0182NR

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = K-35
- OEM = 92055-1222

Soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KVN-19A30
- OEM = 16030-1057

aiguille d'injection

- Keyster = (D761), KHN-1072 (jeu)
- OEM = 16009-1794 (N1TB)

Gicleur d'aiguille #6

- Keyster = KHN-1072 (jeu)
- OEM = 16017-0055

Vis de mélange

- OEM = 16014-1061

Gicleur principal #155

- Keyster = KHM-110155
- OEM = 92063-1332

Gicleur de ralenti #40

- Keyster = KHS-05C040
- OEM = 92064-1108

Vis de vidange

4x joints toriques

- OEM = 92055-1246

Différents joints toriques (voir ill.)

PVC 34,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KK-0182NFR
EAN	4550240006776
PVC:	34,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.015 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article