



Set de réparation pour carburateur KEYSTER "ECO"

K-997HK

Le kit contient les articles suivants :

Kit de soupape de chambre de flotteur

-OEM 16011-MR1-004

Joint de chambre de flotteur

-Keyster =K139 ex= NTMOR-007G

-OEM = 16010-MR1-691

div. joints toriques (voir ill.)

PVC 19,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	K-997HK
EAN	4550240005878
PVC:	19,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article