



## Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KY-0780NPLUS

Le kit contient les articles suivants :

**Joint de chambre de flotteur**

- OEM = 2H0-14184-00

**Kit de soupape de chambre de flotteur**

- OEM = 2H0-14190-28

**Joint de couvercle**

- OEM = 583-14536-00

**Set de vis de mélange**

- OEM = 2H0-14211-00

**Aiguille d'injection #Y249 - 6LF25**

- Keyster = KYJ-0249

- OEM = 239-14116-25

**gicleur d'aiguille**

- OEM = 2H0-14141-48

**gicleur principal #300**

- Keyster = KYM-000300

- OEM = 137-141413-60

**Price: 9,36 €**

### Données de base

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Numéro d'article du fournisseur: | KY-0780NPLUS |
| PVC:                             | 72,63 €      |
| SB-Article                       | Non          |
| Marque/Fournisseur               | KEYSTER      |
| Unité de mesure:                 | SET          |
| Weight                           | 0.043 kg     |

## Données techniques

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Domaine d'utilisation | kit de réparation     |
| Type                  | pièces de carburateur |
| Type                  | article               |