



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KY-0542FG avant

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = K-17B
- OEM = 22V-14147-00

Joint d'étanchéité

- OEM = 3JB-14536-00

Joint d'étanchéité

- OEM = 3JB-14199-00

Kit de soupape de chambre de flotteur

- OEM = 1FK-14190-15

Jeu de vis de mélange

- Keyster = KYSS-045
- OEM = 12R-14105-00

Aiguille d'injection #Y328 = 5DZ10

- Keyster = KYJ-0328
- OEM = 2GV-1490J-00 (ancien)
- OEM = 3BM-1490J-00

Gicleur d'aiguille

- OEM = 2JU-14141-08

Gicleur principal #170

- Keyster = KMM-010170
- OEM = 3G2-14231-34

Gicleur principal #135

- Keyster = KMM-010135
- OEM = 3G2-14231-27

Gicleur principal #70

- Keyster = KMM-010070
- OEM = 3G2-14231-14

Gicleur de ralenti #35

- OEM = 4G0-14142-35-A0

Tube

- OEM = 2JU-1414G-00

Divers joints toriques (voir ill.)

Price: 9,36 €

Données de base

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Numéro d'article du fournisseur: | KY-0542FG |
| EAN | 4550240012340 |
| PVC: | 44,90 € |
| SB-Article | Non |
| Marque/Fournisseur | KEYSTER |
| Unité de mesure: | SET |
| Weight | 0.054 kg |

Données techniques

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Domaine d'utilisation | kit de réparation |
| Type | pièces de carburateur |
| Type | article |