



## Serie per riparazione carburatore KEYSTER

KH-0585NF

Il set contiene i seguenti elementi:

2 x Guarnizione camera del galleggiante

- Keyster = K-10F

2 x guarnizione del coperchio

2 x valvola della camera del galleggiante

- Keyster = KVN-16R30

- OEM = 16011-169-004 sostituito da 16011-GBF-B41

- OEM = 16011-393-004 sostituito da 16011-KCK-910

- OEM = 16011-382-004 sostituito da 16011-KG0-891

1 x vite miscela

1 ago dell'ugello E3050C=#D270

1 ago dell'ugello 3UB=#D337

2 x Ugello per spillo

2 x blocco ugello

1 x Ugello principale #112

- Keyster = KHM-110112

1 x Ugello principale #110

- Keyster = KHM-110110

1 getto del minimo #42

**Price: 10,31 €**

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:

KH-0585NF

<b>UVP</b>	44,90 €
<b>SB-Articolo</b>	No
<b>Marca/Fornitore</b>	KEYSTER
<b>Unità di misura:</b>	PACKAGE

**Dati tecnici**

<b>Ambito di impiego</b>	Serie per riparazione
<b>Tipo</b>	Articolo
<b>Versione</b>	Parti del carburatore