



Serie per riparazione carburatore KEYSTER

KH-1473

Il set contiene i seguenti elementi:

4 x Guarnizione camera del galleggiante

- Keyster = K176 ex = NTMOR-004G
- OEM = 16010-MZ5-920 (n. set)

4 x Guarnizione lato filtro aria

- Keyster = K146
- OEM = 16010-MZ5-920 (n. set)

4 x valvola della camera del galleggiante

- Keyster = KVN-19N00
- OEM = 16155-MBZ-K31

Set di 4 viti per la miscela

- Keyster = KHSS-553
- OEM = 16016-MY5-850

4 x getto del minimo #40

- Keyster = KHS-22B040
- OEM = 99103-MT2-0400

2 x Ugello principale #100

- Keyster = KHM-110100
- OEM = 99101-GHB1000

2 x Ugello principale #102

- Keyster = KHM-110102
- OEM = 99101-GHB1020

4 x Vite di scarico

- Keyster = F-130

O-ring vari (vedi illustrazione)

da serie guarnizioni OEM:

16040-MZ5-600,
16041-MZ5-600,
16010-HM7-670

Price: 7,01 €

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	KH-1473
EAN	4550240006172
UVP	149,90 €

SB-Articolo	No
Marca/Fornitore	KEYSTER
Unità di misura:	PACKAGE

Dati tecnici

Ambito di impiego	Serie per riparazione
Tipo	Articolo
Versione	Parti del carburatore