



Condor Radmutterneinsatz "4785"

SW 18,5 + 19,5 mm

Anwendung:

18,5 mm für Radmuttern SW 19 mit fehlender Kappe

19,5 mm für Radmuttern SW 19 mit beschädigter Kappe

Preis: 10,60 €

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	4785-19
EAN	4037374478513
UVP	12,65 €
SB-Artikel	Nein
Marke/Lieferant:	Condor
Mengeneinheit	STÜCK

Technische Daten

Antrieb	1/2 "
Anwendung	handbetrieb
Art	Artikel
Ausführung	Radmutterneinsatz
Eigenschaften	magnetisch
Hauptfarbe	grau
Schlüsselweite	19 mm

Weitere Produktbilder

