



Fuel tap repair set

repair set for fuel valve FCK-31

Price: 2,94 €

Datos maestros

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Número de artículo del proveedor: | 81000310 |
| UVP | 13,89 € |
| SB-Artículo | No |
| Marca/Proveedor | TOURMAX |
| Unidad de medida: | PIECE |

Datos técnicos

| | |
|----------------------|------------|
| Artículo | Article |
| Versión | fuel tap |
| Ámbito de aplicación | repair set |