

Reparatur  
anleitung

585  
586  
587

HERCULES K50

Super Sport  
Sprint  
SX, RX  
SE, RE  
SL, RLC



RL, RLC  
Ultra  
Ultra LC  
Ultra II LC

ab  
1966



HERCULES K50  
ab 1966  
ZUG

Querschnitt  
durch die Motor-Technik

## Manuel de réparation bucheli-verlag

Hercules K50 à partir de 1966, Super Sport, Sprint, SX, RX, RE SL, RLC, RL, Ultra, Ultra LC, Ultra II LC

**Price: 25,80 €**

### Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	22836/1477
EAN	9783716814772
PVC:	39,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	bucheli-verlag
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.65 kg

### Données techniques

Type	article
------	---------