



Kit de réparation maître-cylindre de frein DAYTONA

Daytona 88106, 6 pièces, diamètre du piston de 14 mm, longueur de 41,8 mm

Price: 9,49 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	88106
PVC:	36,95 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	DAYTONA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.037 kg

Données techniques

Type	maître-cylindre de frein
Type	article