



Kit de réparation maître-cylindre de frein DAYTONA

Daytona 88111, 6 pièces, diamètre du piston de 15,8 mm, longueur de 41,5 mm

PVC 26,34 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	88111
PVC:	26,34 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	DAYTONA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.04 kg

Données techniques

Type	maître-cylindre de frein
Type	article
numéro de référence	59600-45831