



## Kit de réparation maître-cylindre de frein DAYTONA

Daytona 88113, 7 pièces, diamètre du piston de 17,5 mm, longueur de 31,8 mm

**Price: 9,49 €**

### Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	88113
PVC:	38,48 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	DAYTONA
Unité de mesure:	PIECE

### Données techniques

Type	maître-cylindre de frein
Type	article