



Kit de réparation maître-cylindre de frein DAYTONA

Daytona 88115, 8 pièces, diamètre du piston de 17,5 mm, longueur de 32 mm

Price: 9,49 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	88115
PVC:	64,82 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	DAYTONA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.04 kg

Données techniques

Type	maître-cylindre de frein
Type	article