



Kit de réparation maître-cylindre de frein DAYTONA

Daytona 88118, 8 pièces, diamètre du piston de 19,1 mm, longueur de 31,7 mm

Price: 9,49 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	88118
PVC:	78,82 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	DAYTONA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.047 kg

Données techniques

Type	maître-cylindre de frein
Type	article