



## Kit de réparation pour étrier de frein DAYTONA

Daytona 88271, pour étrier flottant Nissin à 2 pistons

**PVC 20,91 €**

### Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	88271
EAN	4251507902458
PVC:	20,91 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	DAYTONA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.044 kg

### Données techniques

Type	étrier de frein
Type	article