



Kit de réparation pour étrier de frein DAYTONA

Daytona 88294, pour étrier flottant Nissin à 2 pistons

PVC 28,96 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	88294
EAN	4251507902533
PVC:	28,96 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	DAYTONA
Unité de mesure:	PIECE

Données techniques

Type	étrier de frein
Type	article