



Kit de réparation pour étrier de frein DAYTONA

Daytona 88295, pour étrier flottant Nissin à 2 pistons

Price: 8,64 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	88295
EAN	4251507902540
PVC:	26,42 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	DAYTONA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.044 kg

Données techniques

Type	étrier de frein
Type	article