



Kit de réparation pour étrier de frein DAYTONA

Daytona 88296, pour étrier flottant Nissin à 2 pistons

PVC 23,26 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	88296
EAN	4251507902557
PVC:	23,26 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	DAYTONA
Unité de mesure:	PIECE

Données techniques

Type	étrier de frein
Type	article
numéro de référence	BCF 119