



Kit de réparation pour étrier de frein DAYTONA

Daytona 88298, pour étrier flottant Nissin à 3 pistons

Price: 8,64 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	88298
EAN	4251507902571
PVC:	35,26 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	DAYTONA
Unité de mesure:	PIECE

Données techniques

Type	étrier de frein
Type	article