



Kit de réparation pour étrier de frein DAYTONA

Daytona 88299, pour étrier flottant Nissin à 2 pistons

PVC 24,38 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	88299
EAN	4251507902588
PVC:	24,38 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	DAYTONA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.044 kg

Données techniques

Type	étrier de frein
Type	article