



## Kit de réparation pour étrier de frein DAYTONA

Daytona 88303, pour étrier flottant Nissin à 3 pistons

**Price: 8,64 €**

### Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	88303
EAN	4251507902618
PVC:	36,22 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	DAYTONA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.044 kg

### Données techniques

Type	étrier de frein
Type	article