



## Kit de réparation pour étrier de frein DAYTONA

Daytona 88305, pour étrier flottant Nissin à 1 piston

**PVC 24,23 €**

### Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	88305
EAN	4251507902625
PVC:	24,23 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	DAYTONA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.044 kg

### Données techniques

Type	étrier de frein
Type	article
numéro de référence	BCR203