



Autocollant de service EICHNER

"Changement de liquide de frein effectué"

Price: 11,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	9220-00054
EAN	4052301105041
PVC:	18,92 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	EICHNER
Unité de mesure:	SET

Données techniques

Caractéristiques	descriptible , résistant à l'eau/ l'essence/ l'huile , résistant à la lumière
Couleur principale	bleu
Largeur	40.0 mm
Longueur	60.0 mm
Type	autocollant de service client
Type	article