



## Set de réparation pour carburateur KEYSTER "ECO"

K-1008YK

Le set comprend les articles suivants :

joint de cuve de carburateur

- Keyster = NTMOR-020MG
- OEM = 3GM-14997-00-00

soupape de cuve

- Keyster = KVN-16R30

divers joints toriques (voir figure)

**Price: 6,75 €**

### Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	K-1008YK
EAN	4550240002907
PVC:	25,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.001 kg

### Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article