



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

K-1878HK

Le set comprend les articles suivants :

joint de cuve de carburateur

- Keyster = NTMOR-004G
- OEM = 16010-MZ5-920 (set)

joint pour carburateur sur le côté du filtre à air (entonnoir)

- Keyster = K146
- OEM = 16010-MZ5-920 (set)

soupape de cuve

- Keyster = KVN-19N00
- OEM = 16155-MN9-004

5 joints toriques pour :

- raccord pour durite d'essence
- ventilation grande
- ventilation petite
- vis de réglage du mélange
- vis de vidange

Price: 10,31 €

Données de base

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Numéro d'article du fournisseur: | K-1878HK |
| EAN | 4550240000682 |
| PVC: | 32,90 € |
| SB-Article | Non |
| Marque/Fournisseur | KEYSTER |
| Unité de mesure: | SET |
| Weight | 0.003 kg |

Données techniques

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Domaine d'utilisation | kit de réparation |
| Type | pièces de carburateur |

Type

article