



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-0522NFR

Le set comprend les articles suivants :

joint de cuve de carburateur

- Keyster = G-4014CF
- OEM = 16010-463-004 (set)

soupape de cuve

- OEM = 16011-PK1-005

set vis de réglage du mélange

- Keyster = KHSS-493
- OEM = 16016-KC2-970

aiguille d'injection 64A=#D296

- Keyster = KHD-0296Z
- OEM = 16012-MB9-004 (set)

gicleur d'aiguille

- OEM = 16012-MB9-004 (set)

gicleur principal #145

- Keyster = KHM-110145
- OEM = 99101-GHB-1450
- OEM = 99101-393-1450 (ancien)

gicleur de ralenti #35

- Keyster = KHS-29C035

divers joints toriques (voir figure)

PVC 29,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KH-0522NFR
EAN	4550240003829

PVC:	29,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.021 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article