



Kit de réparation piston de frein TOURMAX

Ø 25,3 x 31 mm

Price: 14,91 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	81625104
PVC:	28,39 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	TOURMAX
Unité de mesure:	PIECE

Données techniques

Type	piston
Type	article