



Kit de réparation piston de frein TOURMAX

Ø 26,95 x 35,1 mm

Price: 14,91 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	81625110
PVC:	29,59 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	TOURMAX
Unité de mesure:	PIECE

Données techniques

Type	piston
Type	article