



## Kit de réparation piston de frein TOURMAX

Ø 32 x 22,8 mm

**Price: 14,91 €**

### Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	81625203
PVC:	49,28 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	TOURMAX
Unité de mesure:	PIECE

### Données techniques

Type	piston
Type	article