



## Kit de réparation piston de frein TOURMAX

Ø 42,8 x 22,7 mm

**Price: 14,91 €**

### Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	81625405
PVC:	48,98 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	TOURMAX
Unité de mesure:	PIECE

### Données techniques

Type	piston
Type	article