



## Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KK-0142F

Le kit contient les articles suivants :

### Joint de chambre de flotteur

- Keyster = K-35
- OEM = 92055-1222

### Soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KVN-16R30
- OEM = 16030-1007
- OEM = 16030-028

### Vis de mélange

- Keyster = KHSS-493
- OEM = 16014-1054

aiguille d'injection #D471=N96M

gicleur d'aiguille

Ligne de gicleur

Gicleur principal #100

- Keyster = KHM-110100

Gicleur principal #98

- Keyster = KHM-110098

Gicleur de ralenti #35

- Keyster = KHS-05C035
- OEM = 92064-1035

**PVC 29,90 €**

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:

KK-0142F

<b>EAN</b>	4550240008251
<b>PVC:</b>	29,90 €
<b>SB-Article</b>	Non
<b>Marque/Fournisseur</b>	KEYSTER
<b>Unité de mesure:</b>	SET
<b>Weight</b>	0.023 kg

### Données techniques

<b>Domaine d'utilisation</b>	kit de réparation
<b>Type</b>	pièces de carburateur
<b>Type</b>	article