



## Set de réparation pour carburateur KEYSTER "ECO"

K-1002KKM

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = NTMOR-008G

- OEM = 92055-1426

Kit de soupape de chambre de flotteur

**Price: 6,75 €**

### Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	K-1002KKM
EAN	4550240009524
PVC:	21,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.011 kg

### Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article