



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KY-0558M

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = YFCG-37
- OEM = 256-14984-01-00

Kit de soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KYV-33020
- OEM = 168-14130-20

Vis de réglage du papillon des gaz (set)

- OEM = 256-14922-01

Aiguille d'injection #Y104 = 5HX13

- Keyster = KYJ-0104
- OEM = 2H7-14116-12-00

Gicleur d'aiguille Y-0

- OEM = 2F3-14941-92-00

Gicleur principal #132,5

- Keyster = KYM-020132,5
- OEM = 620-14231-99-A0

Gicleur de ralenti #42,5

- Keyster = KYS-020042,5
- OEM = 256-14142-42-A0

div. joints toriques (voir ill.)

PVC 29,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KY-0558M
EAN	4550240002884
PVC:	29,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.028 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article
numéro de référence	KY0558M