



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-0020

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = K-9
- OEM = 16010-346-305 (ancien)
- OEM = 16010-283-004

Kit de soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KHV-03020
- OEM = 16011-375-004 (ancien)
- OEM = 16011-302-004

Set de vis de mélange

- OEM = 16016-283-004

Aiguille d'injection #D8

- OEM = 16012-283-004

Gicleur principal #125

- OEM = 99106-12504

Gicleur de ralenti #40

- OEM = 99124-292-0400

div. joints toriques (voir ill.)

Price: 7,01 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KH-0020
EAN	4550240001825
PVC:	21,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.017 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article