



## Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-0120F

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = K-10F

Kit de soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KHV-08022

- OEM = 16011-287-D04

Vis de mélange

Aiguille d'injection #D30

Gicleur principal #105

- Keyster = KHM-100105

Gicleur de ralenti #35

-OEM = 99124-286-0351

-KHS-070035

**Price: 7,01 €**

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KH-0120F
EAN	4550240004185
PVC:	21,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.014 kg

## Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article