



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-0127N

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = K-10F

Soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KVN-16R30

- OEM = 16011-169-004 remplacé par 16011-GBF-B41

- OEM = 16011-393-004 remplacé par 16011-KCK-910

- OEM = 16011-382-004 remplacé par 16011-KG0-891

Vis de mélange

- Keyster = KHSS-230

- OEM = 16016-MG2-791

- OEM = 16016-435-771

- OEM = 16016-393-700

- OEM = 16016-KCY-670

- OEM = 16016-410-601

Aiguille d'injection 60D=#D62

Gicleur d'aiguille

Gicleur principal #102

- Keyster = KHM-110102

Gicleur de ralenti #35

- Keyster = KHS-22B035

Price: 7,01 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur: KH-0127N

EAN 4550240007032

PVC:	22,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.017 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article