



## Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-0127N

Le kit contient les articles suivants :

### Joint de chambre de flotteur

- Keyster = K-10F

### Soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KVN-16R30

- OEM = 16011-169-004 remplacé par 16011-GBF-B41

- OEM = 16011-393-004 remplacé par 16011-KCK-910

- OEM = 16011-382-004 remplacé par 16011-KG0-891

### Vis de mélange

- Keyster = KHSS-230

- OEM = 16016-MG2-791

- OEM = 16016-435-771

- OEM = 16016-393-700

- OEM = 16016-KCY-670

- OEM = 16016-410-601

### Aiguille d'injection 60D=#D62

### Gicleur d'aiguille

### Gicleur principal #102

- Keyster = KHM-110102

### Gicleur de ralenti #35

- Keyster = KHS-22B035

**PVC 22,90 €**

### Données de base

Numéro d'article du fournisseur:

KH-0127N

EAN

4550240007032

<b>PVC:</b>	22,90 €
<b>SB-Article</b>	Non
<b>Marque/Fournisseur</b>	KEYSTER
<b>Unité de mesure:</b>	SET
<b>Weight</b>	0.017 kg

#### Données techniques

<b>Domaine d'utilisation</b>	kit de réparation
<b>Type</b>	pièces de carburateur
<b>Type</b>	article