



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-0132

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = K-17

Kit de soupape de chambre de flotteur

Vis de mélange

aiguille d'injection #D39

Gicleur principal #130

Gicleur de ralenti #48

PVC 21,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KH-0132
EAN	4550240002976
PVC:	21,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article