



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-0150A

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = K-22BF
- OEM = 16015-KFC-910 (ancien)
- OEM = 16045-393-004 (set nr.)

Joint de couvercle

- OEM = 16014-393-004 (set nr.)

Soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KVN-16R30
- OEM = 16011-KCK-910 (ancien)
- OEM = 16011-KG0-004 (ancien)
- OEM = 16011-393-004

Set de vis de mélange

- Keyster = KHSS-230
- OEM = 16016-393-004

Aiguille d'injection 04B=#D65

- Keyster = KHD-0065
- OEM = 16012-393-014

Gicleur principal #105

- Keyster = KHM-110105
- OEM = 99101-GHB-1050 (ancien)
- OEM = 99101-393-1050

div. joints toriques (voir ill.)

Price: 7,01 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:

KH-0150A

EAN	4550240011596
PVC:	24,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.009 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article