



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-0155

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = K-11

Kit de soupape de chambre de flotteur

Vis de mélange

Aiguille d'injection 18234=#D22

- Keyster = KHD-0020

Gicleur principal #88

- Keyster = KHM-110088

Gicleur de ralenti #38

Price: 7,01 €

Données de base

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Numéro d'article du fournisseur: | KH-0155 |
| EAN | 4550240002983 |
| PVC: | 23,90 € |
| SB-Article | Non |
| Marque/Fournisseur | KEYSTER |
| Unité de mesure: | SET |
| Weight | 0.014 kg |

Données techniques

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Domaine d'utilisation | kit de réparation |
| Type | pièces de carburateur |
| Type | article |