



## Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-0168N

Le kit contient les articles suivants :

### Joint de chambre de flotteur

- Keyster = K-11
- OEM = 16172-030-004

### Kit de soupape de chambre de flotteur

### Vis de mélange

### Aiguille d'injection #D1= 16302

- OEM = 16151-304-004

### Gicleur d'aiguille

### Gicleur principal #95

- Keyster = KHM-110095

### Gicleur de ralenti #38

**Price: 7,01 €**

### Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KH-0168N
EAN	4550240004932
PVC:	23,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET

### Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur

Type

article