



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-0205

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = K-5

Kit de soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KHV-03020

- OEM = 16011-302-004

- OEM = 16011-375-004

Vis de mélange

Aiguille d'injection 272008=#D86

Gicleur principal #100

- Keyster = KHM-110100

Gicleur de ralenti #40

Keyster = KHS-120040

PVC 22,90 €

Données de base

Número d'article du fournisseur:	KH-0205
EAN	4550240006325
PVC:	22,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.034 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article