



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-0587N

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

Kit de soupape de chambre de flotteur

Vis de mélange

Aiguille d'injection #D334=015303

Gicleur d'aiguille

Gicleur principal #55

Price: 7,01 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KH-0587N
EAN	4550240011503
PVC:	22,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article