



## Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-1040N

Le kit contient les articles suivants :

### Joint de chambre de flotteur

- Keyster = K-11

-OEM = 16010-304-305

### Kit de soupape de chambre de flotteur

-Keyster = KHV-01017

-OEM = 16011-355-004

### Vis de mélange

### Jeu d'aiguille d'injection 18234=#D22

- Keyster = KHD-0020

-OEM = 16012-355-004

### Gicleur principal #95

- Keyster = KHM-110095

### Gicleur de ralenti #38

**Price: 7,01 €**

### Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KH-1040N
EAN	4550240001870
PVC:	24,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.014 kg

### Données techniques

<b>Domaine d'utilisation</b>	kit de réparation
<b>Type</b>	pièces de carburateur
<b>Type</b>	article