



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-1235N

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = K-25
- OEM = 16015-MAK-003 (set nr.)

Set de soupape de chambre de flotteur

- OEM = 16155-397-971

Set de vis de mélange

- Keyster = KHSS-138
- OEM = 16016-MAH-670

Aiguille d'injection 5BC=#D500

- Keyster = KHD-500Z
- OEM = 16012-MK4-601 (set nr.)

Gicleur d'aiguille

- OEM = 16012-MK4-601 (set nr.)

Gicleur principal #152

- Keyster = KHM-110152
- OEM = 99101-GHB-1520

Gicleur de ralenti #48

- Keyster = KHS-29C048
- OEM = 99103-KAS-0480

div. joints toriques (voir ill.)

PVC 29,90 €

Données de base

Número d'article du fournisseur:	KH-1235N
EAN	4550240004215
PVC:	29,90 €
SB-Article	Non

Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.011 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article