



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KK-0041

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = YFCG-27

Kit de soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KYV-03020

Gicleur principal #102

- Keyster = KYM-020102

Aiguille d'injection #Y63=5DL31

- Keyster = KYJ-0063

Gicleur de ralenti #15

- Keyster = KYS-00B015

Kit de vis de mélange

Différents joints toriques (voir ill.)

Price: 7,01 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KK-0041
EAN	4550240005236
PVC:	24,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article