



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KY-0574NM

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- OEM = 3CF-14984-01

Kit de soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KYV.33L15

- OEM = 3CF-14107-15

Set de vis de mélange

- Keyster = KYSS-045

- OEM = 12R-14105-00

Aiguille d'injection #Y187=5DL12

- Keyster = KYJ-0187

- OEM = 3CF-1490J-00

gicleur d'aiguille

- OEM = 3CF-14141-94

gicleur principal #122,5

- Keyster = KYM-020122,5

- OEM = 620-1423S-75

Gicleur de ralenti #40

- Keyster = KYS-02C040

- OEM = 4G0-14142-40

Buse d'air #60

- Keyster = KMM-010060

- OEM = 3G2-14231-12

Vis de vidange

- OEM = 12R-14191-00

div. joints toriques (voir ill.)

PVC 29,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KY-0574NM
EAN	4550240001610

PVC:	29,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article