



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-1184NR

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = K-5
- OEM = 16010-300-305 (ancien)
- OEM = 16010-300-004 (set nr.)

Set de soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KHV-03020
- OEM = 16011-375-004 (ancien)
- OEM = 16011-302-004

Set de vis de mélange

- Keyster = E-1
- OEM = 16016-300-004

Aiguille d'injection #D456

- Keyster = KHD-0456
- OEM = 16012-300-004 (set nr.)

Gicleur d'aiguille

- OEM = 16012-300-004 (set nr.)

Gicleur principal #140

- Keyster = KHM-110140
- OEM = 99114-246-1400

Gicleur de ralenti #40

- Keyster = KHS-120040
- OEM = 99124-300-0400

div. joints toriques (voir ill.)

Price: 7,01 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:

KH-1184NR

EAN	4550240009340
PVC:	27,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.02 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article